

م. كالم ذل السنة الرابعة - سلامة مرسيه :
المحاضرة الأولى :

الصحة والسلامة المرسيه :

- 1- مفهوم الصحة والسلامة المرسيه وأهدافها
- 2- معدات الطامة واشترطات الأمان والسلامة
- 3- الملوثات الفيزيائية
- 4- الملوثات الكيميائية
- 5- اشترطات الأمان والسلامة في المنشآت التعليمية والمخابر والورش
- 6- المسح البيئي لمناة (مد فلان - مخزبان - توازن - هودي)
- 7- الوقاية الصناعية وأدوارها
- 8- التشريعات الناظمة
- 9- مواضع إحصائية

مفهوم الصحة والسلامة وأهدافها :

- الصحة والسلامة: هو العلم الذي يدرس كل ما يتعلق بصحة وسلامة الإنسان (العامل) والمنتج أو الشرف) وأدوات الإنتاج والمنشأة وتوضيحية عمل آمنة في ظل تشريعات ناظمة في تلك البيئة كوني لكل من الإنسان والمنشأة
- 1- حماية العنصر البشري (العامل) أو لآتم الشرفين والمستنيين)
 - 2- حماية أدوات الإنتاج والمنشأة بشكل عام
 - 3- رسيه بيئة عمل
 - 4- تقيض نفقات الصيانة والإصلاح
 - 5- المحافظة على الزمن وتقليل الوقت الضائع لاسيما عند حدوث إصابات أو حالات طارئة
 - 6- ضلعة الوعي لدى العمال والشرفين من خلال التويية الدائمة والالتزام بقوانين السلامة

الفرع ما بين الحادثة وإصابة العمل:

الحادثة هي أي حدث مفاجئ غير متوقع يصيب الشخص أو الآلة ويؤدي إلى تعطل الإنتاج وتوقف العمل، وهذا كان نوع الحادثة فهناك تعرف غير مأمون الأداة والآلة الإنتاج يمكن أن يكون لسبب أو عن طريق الحادثة. أما الإصابة العقل هي أيضاً حادث لكن يحصل طلال أو ممان العمل أو في الذهاب للعمل أو العودة منه.

و بعض من الحوادث تعتبر من الأمراض المهنية.

تعتبر كل أعضاء الجسم للعامل مستهدفة.

نتائج الإصابة كطب هزئي أو تعطل الآلات الإنتاج أي قد تكون العامل والآلة أو تكون العامل فقط.

عدد 23 ص

كل إصابة لها أسبابها والعوامل المسببة لها.

أكثر الأمراض المهنية: السم والتهابات المزمنة مما مرضا ضل قلب وآلام الظهر.

الآثار الاقتصادية للحوادث وإصابات العمل:

ترتب عليها تكاليف مباشرة وتكاليف غير مباشرة.

* تكاليف مباشرة: تكاليف علاج المصاب ومعونات فورية وأجر الزمن الضائع له والآلة وللحقبة في الموضوع وتوقف العجز.

* تكاليف غير مباشرة: ضائع وتلف في الإنتاج والمواد والآلات ونقص في الإنتاج ضائع عن العامل نفسه أو زملائه وتوقف الآلات عن العمل ونقص كفاءة العامل إضافة لغرامات التأخير.

حساب التكاليف: حسب التكاليف حادة بعد الأيام المفقودة بسبب إصابة العمل والتي تؤدي أحياناً إلى وفاة العامل أو عجزه الكلي أو الجزئي.

كثليل تكاليف الحوادث. يظهر التحليل مصادر الحوادث والإصابات من سجلات الموهودة وعدد الحوادث وأنواعها وطبيعتها والأقسام التي حصلت منها ولطهر مدى المساهمة للحزبة في هذا المجال ويلتفت بمدى كفاءة العمليات الإنتاجية ولطهر بيان في الأعمال الغير مأمونة يبينه تقرير تحليل تكاليف الحوادث المشرفين إلى ضرورة الاهتمام بالأمان والسلامة المهنية. ويبين تقدير مدى التقدم في التطبيق لعوامل الأمان والسلامة.

م. عام - السنة الرابعة - السلامة المهنية:

المادة الثانية:

الأمان والسلامة في منشآت توليد الطاقة وتجزياتها:


مصانع الطاقة

مولدات البخار

أدوات (أدوية الصنقط)

الصنواخط

مولدات البخار:



المكون الرئيسي لمولد البخار هو المرحلة

أنواع المراحل المستخدمة:

هناك أنابيب متوجهة للهب

وأنابيب المياه والمتركة بينهما

المراحل:

الهيكلية: المادة الرئيسية المولدة للبخار والحزب الرئيسي بالمنشأة

اشتراطات غرف المراحل:

غرفة معزولة

يجب أن يوجد المرحل في مكان آمن.

غرفة واسعة لقدر كافي للمرحل حسب الحجم المطلوب منه مع اعتبار مساحة الغرفة للصيانة.

ارتفاع مناسب للغرفة يجب أن يكون باعتماد تركيب رافعة في السقف

- أن تكون الركبية والإضاءة مناسبة وكافية للعمال في كافة الظروف حتى يستطيع قراءة المناصير والقياسات.
- تحسين سلامة الصعود إلى سطح المرسل والوصول للتجهيزات كافة ويجب أن يكون لديها درابزين لحماية العمال.
- مخارج النجاة والطوارئ يجب أن يكون لديها مخزنين وممرين.
- يجب أن تفتح الأبواب للخارج.
- يجب أن تكون أحزاب ماكين للدارة والتغذية.
- هدران حازلي عند التبريد والصدمات.
- مراعاة القاعدة الخماسية يجب تحمل ثقل المرسل وعملية الاهتزازات ويجب وضع المخازن.
- وضع إشارات.

x. الاستراتيجيات اللازمة لإزالة المخلفات والنفايات والوسائل اللازمة.

أجهزة تغذية المراحل بالماء وشروطها:

- هي عبارة عن صفتان ومخزان ولها الشرط التالي:
- ارتفاع منسوب الماء أكثر من 10 cm فوق منسوب بواسير السكين وصمان تقاوة الماء القادم للمرجل (السوائب والكلس) لذلك يتم معالجة الماء بتقليل الماء وتقليل الماء وتقليل الماء.
- التأكد من الصمامات وعمل الصمامات.
- استخدام أكثر من جهاز تغذية عند المراحل الليرة أكثر من 3m.

أجهزة الأمان الخاصة بالبخار والماء :

أجهزة الأمان من خطر البخار والضغط العالي للبخار :

- مقياس الضغط وصمام الأمان [يبين المرحل من ارتفاع الضغط للبخار أي عند ضغط معين يفتح لإخراج الضغط الزائد]
- اشتراطات لصمام الأمان :
 - ترتب بأعلى نقطة في دائرة المرحل بشكل متناوب للرؤية وسماعه
 - ويباير على الضغط الأقصى للتشغيل
 - عدم تغير ضغط التشغيل إلا من قبل المرحل من المختص
 - يجب اختيار الصمام بشكل دوري ويومي
 - مقاليس الضغط : هو عبارة عن ساعة ولها مؤشر معين
 - الاشتراطات : له نوعية جيدة - أن يكون كبير قدر الإمكان من أجل دوائيه من على بعد
 - أن تكون زريجات مدرجه على أكبر من الضغط المسموح
 - يفضل تركيبه على وصلة على شكل حرف الـ **U** لكي لا يتلامس الماء مع البخار
 - تركيبه في أماكن مكنية الاهتزاز
 - المحافظة على نظافة زجاجة البيان

الماء :

الاشتراطات : مابين منسوب المياه على الحد الأقصى

سادة الحد الأدنى

صمامات التفريغ

مبين منسوب المياه : عبارة عن أنبوب زجاجي لوهي

عليه مطرة مدرجه تعطي زريجات معينة

يجب أن يكون زجاج مقاوم للحرارة والإجهادات أن يكون نقي شبكة حماية في حال تحطم الزجاج (تقع فوهة الزجاج)

مبين منسوب المياه له صمامين في حال أراد تبديله

يجب أن يتواجه مدخل البديل في مكان قريب في حال الأسر

ارتفاعه يجب أن يكون في مكان وافتح بحيث يسهل رؤيته

سادة الحد الأدنى (مضرات الأمان) : وهي سادة من الرصاص تركيب من ناحية
التركيب من طالع بقدي الماد من لهذا الحد تقع هذه السادة (تتغير) وبالنسبة غير
الماء ويظهر التركيب ويفضل المرحل
صمامات التفريغ : تركيب من أسفل المرحل تستخدم لتفريغ المياه وأعمال الصيانة
وهو عبارة عن أنبوب وفتحة واسعة يتصل مع الصمام أو يوضع صمامين

إجراءات احتياطية قبل تشغيل المرحل .
إجراءات احتياطية أثناء تشغيل المرحل
قواعد إيقاف التشغيل .

إجراءات وقواعد اللازمة لتشغيل المرحل :

- 1- حرمانه زيادة الضغط بهجياً .
- 2- مراقبة دائمة لسحب المياه للحدود الآمنة .
- 3- مراقبة سلامة عمل الصمامات والتأكد منها .
- 4- البعد بفتح الصمامات البخار حال تشكل البخار .
- 5- فتح الصمامات لتفريغ البخار على الأمتح المختلفة .
- 6- مراقبة ضغط التشغيل في الحدود المسموح عليها كدأ حصن .
- 7- التأكد من التغذية التلقائية في حال نقص الماء أو تشكل البخار وذلك بتجريب المياه

الساكنة

- 8- التأكد من المياه الرافعة (تحليل مكونات والمعالجة عند اللزوم) .
- 9- عدم فتح أبواب الموحه أثناء الاضمانه
- 10- إيقاف تشغيل المرحل عند حدوث أي طارئ

وقود المراحل:

يوجد ثلاثة أنواع للوقود: صلب - سائل - غازي.

الوقود الصلب: مثل الفحم - الخشب - الفحم الحجري.

ميزته: أرخص من النوع الأخرى.

عيوبه: الحاجة إلى عملية تنظيف مخلفات الاحتراق.

الوقود السائل: مثل السائل المازوت - الصنول Fuel

ميزته: عملية مرورية السائل

الطاقة عالية

عملية منظورة وموثقة

مخلفاته أقل

لا يحتاج إلى حمل.

عيوبه: يحتاج المازوت أحياناً إلى تسخين.

الوقود الغازي: مثل غاز النفط

يجب أن تبقى الشعلة مستمرة على طول وهي حال إطفائها يحدث تسرب ويجب أن تتوفر

صمامات الأمان

أن تكون الأنابيب الغازية بعيدة عن الريح.

سحب المخلوط مع الهواء نسبة صحيحة.

م. عام - السنة الرابعة - السلامة المهنية :

الاجازة الثالثة :

أدوات الضغط :

هي إحدى تجهيزات معدات الطاقة أي أي جهاز تقطيع طاقة حرارية - طاقة كهربائية ...
تستخدم لمعالجة بعض المواد كيميائياً بضغط مختلفة

أنواع الأدوات :

- 1- من خلال سخن الداخلي للمادة
- 2- خزانات السواء المصنوع
- 3- أجهزة التبريد تحت ضغط أقل من الضغط الجوي .
- 4- الأدوات التي يتم سخن فيها من خلال إحراق الجاز ضمن أنابيب صلب جهاز الوعاء .

ما هي مصادر الخطر وأسبابها في أدوات الضغط وطوره تلافيزها ؟

أسباب الخطر :

- 1- تشغيل غير سليم أو خطأ في التشغيل
 - 2- تآكل وتآكل المعدن من المادة .
 - 3- زيادة أو انخفاض في الضغط عن الحد المسموح به .
 - 4- تعطيل أجهزة الأمان .
 - 5- تركيب أجهزة الأمان في أماكن غير صحيحة
 - 6- تقييم أجهزة الأمان بكل فاطرة .
 - 7- استراد فتحات التصريف .
- يمكن تقادي هذه الأخطار من خلال الكشف الدوري على التجهيزات والصيانة الدورية الدائمة
لكافة العناصر سواء الصمامات - الأنابيب - التوصيلات - تآكل المعادن ...
وكذلك من عمليات الاختبار السنوية والدورية وخاصة عملية اختبار الضغط

ماهي اشتراطات السلامة ولأمان للأواني الضغط؟

من الناحية الكيميائية أو التشغيلية :

- 1- يجب أن تكون المادة الأواني لانتشار المواد الوضوئية بها.
- 2- تتناسب مع الإجهادات المطلوبة من القيمة عند الضغط المحددة.
- 3- تحمل المادة الإجهادات العليا لديها وذلك من خلال اختيار الشكل المناسب.
- 4- يفضل وصل الأجزاء المختلفة بالحام بول البرنام.
- 5- تلبس الأواني والخزانات من الداخل بمواد لانتشار بطيئة المادة المقوية.
- 6- التقطيش الدوري على أواني الضغط والتجهيزات وتطهيرها من فاضل لأي إجراء (تجهيز) والمادة المصنوع منها والصيانة الدورية.

ماهي أجهزة الأمان الخاصة بأوعية الضغط؟

- 1- صمامات الأمان للضغط العالي. يفيد مبدأ عملها على نابض عند زيادة الضغط يفتح.
- 2- صمام الزمان يعمل على الضغط الناقص وذلك من خلال التفرغ.
- 3- مانع الزيت يمنع تفاعل المواد المتجمدة مع مادة الصمام نفسه.
- 4- عرص مانع للكربن مادة اهزى قابلة للكسر عند ضغط أعلى أو يساوي الضغط المسجوع به.
- 5- جهاز مانع للضغط الماء التي هي زلند أو ناقص من الضغط داخل الأواني عندها يرتفع الماء في الأنبوب ويخطف مع تناقصها.
- 6- صفة الأمان وهي عبارة عن سداة رصاصية تظهر عند درجة حرارة أعلى من الدرجة المسجوع بها.
- 7- فتحات تعريف وتوضع في أسفل مع صمامات خاصة بها.
- 8- أجهزة الإنذار الصوتية والصوتية مركبة على الصمامات.

1- صوانات الغاز الهواي المضغوط؟

مثل الاستيلين أو الآزوت أو البرومان أو الكلورين ...

العامل مع هذه الإسطوانات يكون بشكل هندسي مناسب لتطبيقات أمان

مثل استوانة الكلور لأن أي تسرب يكون مائل

- متطلبات الأمان لإسطوانات الغاز:
- في حالة الاستعمال والتخزين:
- 1- يجب أن تكون الإسطوانات بشكل دائم ولها عطاء على الصمام
 - 2- ضرورة تركيب منظم الضغط
 - 3- يجب أن يكون سن التلوين للمنظم مطابقاً للسن الموجود على صمام الإسطوانة.
 - 4- عملية فتح الصمام يجب أن تكون بشكل متدرج.
 - 5- التعرف مناسب عند تركيب الغاز وفقاً للعلامات الموضوعة.
 - 6- يجب إبعاد الإسطوانات عن مصادر اللهب والحرارة.
 - 7- عدم استعمال الأوكسين حول الإهوار المصنوعة.
 - 8- وفي ما يتعلق بالتخزين والنقل يجب دائماً تهوية المستودع بشكل كافٍ من الإسطوانات ويجب أن تكون واضحة ما يداخل الإسطوانة عليها.
 - 9- التدرج ممنوع للإسطوانات

صناعات الهواء:

تعتبر من أهم مصادر الطاقة الهامة والمخيرة، هي أيضاً ركن أساسي في تطورنا من ازدياد
 الضغط والحرارة أو عدم الالتباه والاستعمال الخاطئ أو نوعية الهواء أو نوعية
 الضاغط من

ماهي أسباب ومصادر الخطر فيها؟

- 1- ارتفاع درجة الحرارة والهواء المصنوع (عند درجة 1 ضغط هوائي تكون درجة الحرارة 15°) وعند 2 ضغط هوائي تكون 75° وعند 3 ضغط هوائي تكون 123 وعند 4 ضغط هوائي تكون 158 وعند 5 ضغط هوائي تكون 212

2- ارتفاع الضغط عن الحد المسموح

3- الخطر الناتج عن تسرب غازي.

4- قد يكون الخطر ناتج من نوع الهواء المصنوع نفسه قد يكون مصحفاً إن

5- ذبذبة تنزيت الضاغط ذو نوعية جيدة وهو ما يؤدي به الصانع

متطلبات وقواعد الأمان والسلامة للصاعظ:

- 1- التفتيد بتعليمات الشركة الصانعة.
- 2- التدريب المستمر والتأهيل للطايم الفعلي للتعامل مع الأجهزة وخاصة في حالات الخطر الطوري.
- 3- المراقبة المستمرة للأجهزة أي الصاعظ ومخاطباته.
- 4- إخبار الجهة الأعلى المسؤولة عند أي حدث غير طبيعي.
- 5- عدم ترك الأجهزة بين الورديات دون تسليم نظامي.
- 6- المحافظة على نظافة الأجهزة وعزلها عن المواد الخطرة.
- 7- الصيانة والإصلاح في حينه وإزالة الخطر الطاريء.
- 8- المحافظة على الأجهزة الآلية ولا سيما أنظمة التحكم الأوتوماتيكية.
- 9- ضرورة تغطية الأجهزة المكشوفة والمقابله للركبة.
- 10- عدم وضع أجهزة الصواعظ في هالات الإنتاج.
- 11- منع استخدام المواد المصنوعة في تنظيف الأيدي والملابس.
- 12- وضع تعليمات ماعبل التشغيل ومعالجة المنطقة بالديفان والتنظيف.

تعليمات المتعلقة بالديفان من التنظيف:

- 1- منع إدفان الماء البارد عن التجهيزات الساخنة في أي شكل من الأشكال.
- 2- استعمال أيال للديفان وليس السجوع.
- 3- فصل الصاعظ المراد تنظيفه عن باقي الصواعظ بشكل كامل.
- 4- التأكد دائماً من صلاحية الأجزاء.
- 5- ترك الصاعظ ليبرد عند إجراء الصيانة وعدم عمل صيانة فورية بدرجة حرارة 50° .
- 6- تفريغ أي صواب موجودة أو أي مواد ضمن تجهيزات الصاعظ.

م. عام - السنة الرابعة - السلامة المرينية :

المخاطبة الرابعة :

الأمان والسلامة في مشاة والمعلقة :

1- وسائل النقل والمناولة (سيور - روافع - عربات نقل - ...)

2- الطاقة الكهربائية .

3- الصيانة .

4- الحرائق .

1- وسائل النقل والمناولة :

متطلبات الأمان بالسيور :

1- عدم تحميل السيور فوق الواسطة المحددة نصيباً له .

2- المعرفة الكاملة بالتشغيل من قبل المشغل واتباع التعليمات الواجبة للتشغيل .

3- عدم تجاوز المحولة حدود السير .

4- عدم الحركة تحت وضوء السير .

5- عدم نقل الأشخاص على السير .

6- يفضل دائماً وضع هوائج أو سواتر ما بين السير والممرات .

7- تعليم هوائج السير (لتكوين)

8- يفضل تغطية المنصات الواسطة ذات الخطورة والكبلان والعزلان .

9- الانتباه لعدم وضع أو سقوط المحولات عن السير أثناء الحركة .

10- اعتماد وسائل وقطع العيار المتوفرة .

متطلبات الأمان للروافع :

1- عدم تحميلها الرفع أكثر من القوى المقررة .

2- عدم الحركة تحت مسار المحولات .

3- وضع إشارات تنبيه واضحة على الرافعة .

4- يجب إجراء كامل الفحوصات من أزرار تشغيل ومنصات وتزبيد على الرافعة قبل بدء التشغيل .

5- أن يتم مزامنة المحولة باستقرار أثناء عمل الرافعة وعدم ترك موقع القيادة .

6- يجب رفع المحولة بشكل مائل

- 7- يمنع رفع نقل الأستحاضة بالرافعة.
- 8- مراعاة الانتباه أثناء التفريغ والتحميل وفصاحة مع أسلاك نقل القدرة الكهربائية.
- 9- مراعاة عملية الإيقاف بحيث يتم إطفاء التتريك الكهربائي منزلاً.
- 10- حفظ المدد والأدوات.
- 11- مراعاة وضع لوحات بينة على الرافعة من صيد المحولة القصوى ومواعيد الفحص والاختبار.
- 12- إجراء الصيانات المقررة في مواعيدها بحيث تتضمن كل تجهيزات الرافعة (سنان - أسلاك) وتغيير القطع المستهلكة عند الضرورة.
- 13- اكتف الدائم والاختبار للرافعة وتجهيزاتها وعلى المحولات القصوى بين منزة وأخرى.

2- الطاقة الكهربائية :

- قواعد عامة للوقاية من الطاقة الكهربائية ٢- في ما يتعلق بالتدريبات الكهربائية .
- 1- تركيب المحركات والمولدات والمضخات والمحويلات والتجهيزات التي تتسوي دائرة كهربائية وتغزل في بعض الأحيان .
 - 2- وجود مؤشرات ومعدات حولها .
 - 3- تمييز الدارات الكهربائية بحروف أو إشارات خاصة .
 - 4- عند العمل بالقرب من الدارة الكهربائية يجب
 - 1- عدم لمس الأجزاء من الدارة بشكل مباشر
 - 2- أن يكون الشخص ملم بقواعد الكهرباء .
 - 3- قطع التيار الكهربائي عند الدارة أثناء عمليات الصيانة أو التوصيل .
 - ٥- اصطلاحات خاصة وعامة :
 - 1- تأكد أنك تقف في مكان آمن .
 - 2- الحذر .
 - 3- التفكير بالعمل الذي تقوم به .
 - 4- ارتداء الملابس المناسبة .
 - 5- حماية العيون من الوهج أو الشرارة الكهربائي وارتداء النظارات .
 - 6- ارتداء القفازات في الأيدي .

- 7- ارتداء الأهدية العازلة
- 8- عدم وضع الأسلاك بدل الفواصل
- 9- ارتداء كبد من إارات التارفين في الشتاء
- 10- التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وعزلها بشكل جيد وتثبيت
- 11- إضاءة المواقع الأماكن المعرضة لسقوط الحريق من مصابيح وامنة

3- الصيانة :


- لرأبوعين : صيانة وقائية - صيانة علاجية .
- الصيانة الوقائية :
- وهي الصيانة الدورية المخططة ومن المخططة التي تقوم بإجراء التقييم والتدريب في مواقعها
- الصيانة العلاجية :
- وهي الصيانة الإصلاحية تحدث فجأة عند عطل معين وهي غير مخططة .
- تطلبات الأمان والسلامة للصيانة :

 - 1- قطع التغذية الكهربائية ووضع علامة عليها للصيانة .
 - 2- قطع التغذية عن التجهيزات سواء كانت التغذية ساكنة وقود هوائي من خلال الصمامات
 - 3- التأكد من عدم وجود أي مواد قابلة للاشتعال في مكان الصيانة .
 - 4- التأكد من سلامة إعد اللزمنة لإجراء الصيانة
 - 5- الحذر عند استخدام الهواء المضغوط
 - 6- الحذر عند استخدام البنزين .
 - 7- إجراء الصيانة من قبل الفنيين المخصصين المدربين .

4- الحرائق :

نظريه الاشتعال :

تعتمد على ثلاث نقاط أساسية :



- أسباب الحرائق :
- 1- إهمال - حمل - لاسبالة - التخريب
 - 2- تخزين سيء للمواد القابلة للاشتعال
 - 3- فتح المكان بالفنارات والأجهزة مع سوء التهوية
 - 4- حصول شرارة أو ارتفاع حرارة بشكل مفاجئ ناتجة عن اشتكاك أو ميكانيكية أو عمليات اللحام
 - 5- عدم سلامة التوصيلات الكهربائية
 - 6- عدم الالتزام بقواعد السلامة والزمان والإرشادات المحددة
 - 7- استعمال النار بغير التدقيق أو التحسين
 - 8- وجود نظائير سائلة قابلة للاشتعال أو عمليات معالجة مواد قابلة للاشتعال
 - 9- سبب البرق والصواعق

نظريّة وآلية إطفاء الحريق :

- هناك عدة حالات للإطفاء :
- 1- التبريد : التبريد بواسطة الماء (تفقد درجة حرارته)
 - 2- الخنق : عزل الأوكسجين عن المادة المحترقة
 - 3- التقيؤ : عزل المواد

مواد الإطفاء :

- 1- الماء : هي الأكثر الوسائل فاعلية واقتصادية في إطفاء الحرائق والماء سائل تبريدي وطفئ
- 2- المواد الرغوية : تتكون كيميائية أوبروتينية أو كلورية بروتينية مشكلتها شكل طبقة على الجدران
- 3- ماصية كيميائية صافية (بودرة) : تتكون من الرمال تراب ملح الطعام - مسحوق كربونات الصوديوم
- 4- غازات : أهمها غاز CO_2
- 5- أجهزة الوسائل الممتدة : برصيد المسيل - رابع كلور الكربون - بروبيد بروموسيل والكريتا

مادى استعمال المواد الغازية للإطفاء :

- 1- وزن و حجم كبير
- 2- الصوت المنبعث منها عوي
- 3- عدم وشموع الرؤيا

إجراءات الوقائية:

- 1- تركيب أجهزة إنذار صوتية وصورئية
- 2- تأمين صمران المخبر مع إشارات التوجيه للمخرج

٢٠٢٠ / ١١ / ١١
٢. عام - السنة الرابعة - الامتحان الرسمية :
المحاضرة الخامسة :

أ. مظاهر بيئة العمل الفيزيائية :

- ١- الحرارة والرطوبة
- ٢- البصيرة والضوء
- ٣- الضوضاء والتهوية
- ٤- الضغط الجوي
- ٥- الإشعاعات
- الحرارة والرطوبة : الحرارة الطبيعية هي من 23°C إلى 27°C
والرطوبة النسبية 46% إلى 50%

كحالات الحرارة والرطوبة يزداد السوء
- الاضطرابات الناتجة عن ارتفاع درجة الحرارة :

- ١- اضطرابات عصبية وعضلية
- ٢- تقلصات حرارية
- ٣- الكدمات من الجلد (حروق)
- ٤- ضربات الحرارة (السكت)
- ٥- الكدمات من العيون

- اضطرابات عصبية وعضلية : تؤدي هذه إلى زيادة ضغط الدم مما يؤدي إلى إصابة العمال وانخفاض التركيز مما يقلل الإنتاج

- تقلصات حرارية : ينتج عنها زيادة درجة حرارة الجسم عن الحد الطبيعي ، تؤدي إلى اضطرابات العرق
عزيرة يطرح الجسم من خلال الماء والأملاح وبالتالي يفقد الجسم الماء والأملاح ، وإذا كان هناك
رطوبة زائدة يزداد الأمر سوءاً لأن عند زيادة الحرارة يحصل تعرق للعرق والرطوبة
تمنع التعرق مما يؤدي إلى ارتفاع حرارة الجسم وكميات ماء باردة

- الكدمات من الجلد (حروق) : ناتجة عن الشمس والوقاية منها التبريد والعسل بماء بارد
ومراهم طافية

- ضربات الحرارة (السكت) : نفس الكدمات من الجلد
يجب على العامل الذي يعمل في وضع حار وأمنية

الرياحان من العيون: يجب وضع النظارات شمسية عاتمة لمنع من أشعة الشمس.

طرمه الوقاية والحماية من خطر الحرارة والشمس:

- 1- تأمين كمية كافية من مياه الشرب الباردة.
- 2- تأمين سوائل (مستويات سائلة) تقريباً كل 15 دقيقة.
- 3- خفض عدد ساعات العمل.
- 4- تأمين الملابس الواقية والحوز.
- 5- استخدام هوائج واقية من الحرارة وتكون مصنوعة عادة بالألومنيوم أو يمكن أن تكون مصنوعة وملوثة بالماء.
- 6- عزلة الغرفة التي يحل فيها الحرارة.
- 7- الرطوبة الجيدة للمكان.

طرمه الوقاية والحماية من خطر الرطوبة:

- 1- تأمين المكان وتأمين مراوح وتكييف لتأمين الرطوبة بالحد الطبيعي لأنه في حال كانت الرطوبة أعلى يؤدي ذلك إلى هفان وهالات مرهقة.
- 2- يجب إجراء فحص طبي دوري.
- 3- يجب تدريب العمال والمستخدمين على كيفية إجراء الوقاية والحدود الطبيعية للرطوبة.
- 4- وضع ميزان حرارة ورطوبة في مكان العمل لمراقبة الحد الأدنى والأعلى للرطوبة وعلاها ضمن الحدود الطبيعية.

الإضاءة والصوت:

- 1- إضاءة طبيعية وصناعية.
- 2- الإضاءة الطبيعية أفضل من الإضاءة الصناعية.
- 3- يقع على عاتق المهتم بعمل الشروط الطبيعية في المرتبة الأولى قدر الإمكان وتأمين الحالات الطبيعية.
- 4- الإضاءة الصناعية هي داعة للإضاءة الطبيعية وتكون عبارة عن لمبات أو سنون.

الآثار السلبية الضوئية قد يكون ضاقت أو ساطع ومنه آثره السحب البصري والمعدن
العصبي الخاص بالعين وينعكس على الجهاز العصبي المركزي.

وهذا يؤدي إلى هياج الألم في العين وطرقها ويؤدي إلى صداع ونقص في أداء العين الذهني
نقص في القدرة على تركيز الرؤية.

متطلبات الوقاية والحماية من الإضاءة والضوء:

- 1- توزيع الإضاءة في كافة تقاطع العمل
- 2- الحد من الطول والحد المبرمج حيث تكون سعة الضوئية في الحد المقبول
- 3- محاولة عدم حدوث تباين في الإضاءة
- 4- مراعاة توفير إضاءة طبيعية على الإضاءة الصناعية.

الضجيج والضوضاء:

مقياس الضجيج هو ديسيبل

أقل من 10 ديسيبل لا يمكن أن تسمع بالأذن

إذا زاد الضجيج عن 160 ديسيبل يؤثر على المركز العصبي

الإنسان يتحمل حتى 130 ديسيبل

قد يكون الضجيج مصدر واحد أو عدة أصوات متداخلة

الضجيج: هو مجموعة من الأصوات المتداخلة تزداد عن الحد المعين الذي تتقبله الأذن وتكون عنده الأذن
مراعاة وكما ازدادت سعة الصوت عن هذا الحد يؤدي إلى الضجيج كالتعبية ويؤثر على
المركز العصبي.

٢- آثار الضجيج على الإنسان:

عند ارتفاع الضجيج عن 160 ديسيبل قد يفقد السمع مؤقتاً أو دائماً وتزداد الخطورة

بمراقبة الاهتزازات (إذا زادت الضجيج الاهتزازات تؤدي إلى اضطراب الجهاز العصبي والفكر

قد يؤدي إلى سكتة قلبية بالإرهاق إلى الاضطرابات النفسية والعصبية التي تحصل

على الإنسان) وهذا بدوره ينعكس على الإنتاجية وسيؤدي إلى تسمية الإنتاج وكيفية

طوره وكيفية الصفيح :

- 1- ابعاد مصدر الصفيح عن بيته ومكان العمل
- 2- عمك الارتفاع الذي يتركز فيه الصفيح عن الارتفاع الأخرى
- 3- العناية بقواعد الأمان والتجهيزات المعرضة للاهتزاز والصفيح والاهتمام بالظلمة بحيث يترك مراعات ضمن القاعدة (مراعاة هواء عيّن مرهه صوت)
- 4- لتقصير الاهتزاز الناتجة عن الآلات بوضع المخزن من المطاط
- 5- حماية استعمال مصدر الصوت أو الصفيح بمصادر أخرى كما استخدام اللجام بلين البرشم
- 6- استخدام معدات الوقاية للأذن (سماعات) معتمدة الرأس تمنع 10% من الصوت والوقاية الأذن تمنع 50% من الصوت.

الضغط الجوي :

- يتأثر العامل للعد من أماكن والتي فيفضل الضغط الجوي إذ العد بأماكن منخفضة
- يزيد أو ينقص الضغط الجوي
- وتؤثر الضغط على التنفس والضغط
- الأثر السلب للضغط الجوي
- زيادة أو نقصان هذا الحد الطبيعي يؤدي إلى اضطرابات عصبية ونفسية تنعكس سلباً على أداء الإنسان مما يستوجب لذلك لتقليل من ساعات العمل

السماعات :

- له نوعان : سماعات مكانية وسماعات لاصقات
- مكانية : سماعات عامة - الأسمه السنية
- لاصقات : أسمه السمرة أسمه صور البنفسجية أي هليونية
- يجب الحذر من التعرض للسماعات بشكل متكرر وصوتي أن لا يكون زمن التعرض للسماعات غير كبير ويجب الوقاية باللباس

مقاييس الملوثات الفيزيائية:

هناك مقاييس مختلفة قد يكون ريمتال (رحميتة) ومد تكون ميزان حرارة عمادي بأشكاله المختلفة
هناك مقاييس للرطوبة النسبية: الريمتال تعطي مقدار البخر الرطوبة النسبية.
الإضاءة والصوت: مقاس شدة الضوء بوحدة lux، ونواحيه السمعة ومد يكون
عبارة عن ريمتال.

الضوضاء والتهيج: هناك مقاييس معين على الأعلب ريمتال واحدة المقاييس هي الديسيبل
الضغط الجوي: يقاس بالبارومتر - المانومتر - ويمكن أن يكون ريمتال
الإسقاطات: مقاييس معينة لكل نوع من الإسقاطات لربط نوع معين.
مقاييس الأملاح الذائبة بالماء: TDS والتي تؤثر على أرقام المرصد
المياه العذبة كوي أملاح بنسبة $200 \div 250 \text{ mg/l}$
أجهزة مقاييس نسبة الغازات بالمعادم تتجاهل في ريمتال العمل

م. عام - السنته الرابعه - السلامه الصناعيه :

المخاضه الصناعيه :

أخطار التلوث الكيميائي من بيئه العمل :

الملوثات الكيميائيه :

ليس كل بيئات العمل بها تلوث ، مما يمنحها هويته العمل الصناعيه

الملوثات الكيميائيه : هي أي مادة (صلبه أو سائله أو غازيه) تؤدي إلى تلوث بيئه

العمل وتبب أضرار على الإنسان والبيئه لهذه الأخطار من تلوث بيئه عمله لبدن

و من تلوث عايات أو مميته في بعض الأحيان مما يؤدي إلى العكاس سلبى على

أداء العامل والإنتاج.

أنواع الملوثات :

1- صلبه .

2- سائله : عموماً هي المخوض والاسس أو الطويات من صوديوم ونيوكاسيوم و ...

3- غازيه : غازات الاقتران الكامل وغير الكامل .

4- أبخره بعض الغازات (وبعض المواد السامه) .

1- صلبه : مثل مجموعه الماصيه المنظفات المختلفه أو أطلع مختلفه للمعادن السامه

و المواد السامه من المبيدات الحشرية (الجرده) يتوجب الحذر عند التعامل معها لحمايه

الإنسان من الضرر .

سبل التلوث :

1- تلوث عن طريقه الاستنشاقه : عمداً أو غير مقصوده بسبب تخزين للمخاري

التفثيه والرئتين والالتهابات .

2- البلع

3- الحفص : عنى طريقه هرجح غير مقصود .

4- التماس مع الجلد أو العيون : يبي ارتداد مقاربات وألبه مع التلامس مع

الجلد (الوقايه الدائمه) ويؤدي إلى حموه وتقرحات الجلد يبي ارتداد نظارات واقنيه

للعين لحمايتها الكثيره .

حدود التلوث:

- الحدود العنصرية (المتوسط الزمني): هي الحدود التي يتحملها الجسم في حدود التلوث ضمن مدة قدرها 8 ساعات في اليوم دون أن يحصل ضرر، مثل خفض الحد بتركيز 10% أو الاسبرين بتركيز 1%.
- الحدود العنصرية (الزمن القصير): أي هناك حدود للتفاعل مع طلونات لمدة زمن 15 دقيقة كدأقصى، مثال: خفض الحد عند تركيز 15% أو الاسبرين عند تركيز 1,5%.
- الحدود القطنية (الحد الأعلى): زمنه أقل من دقيقة للتفاعل مع هذه المواد الكيميائية مثل الاسبرين بتركيز 2 مل غرام بالليتر.

مظاهر ومخاطر التسمم:

- هناك تسمم حاد وتسمم مزمن.
- تسمم حاد: من طريق جرعة مفاجئة بإصابة العمل أو المزمن: نتيجة تكرار العمل اليومي تؤدي مع استمرار الزمن إلى ظهور أعراض على العامل قد تؤدي إلى الموت.
- مظاهر التسمم الحاد والمزمن هي مظاهر كيميائية ومظاهر كيفية.
- كمية: أي حالي الكمية التي تؤدي للمخاطر.
- الكيفية: كيف يتم التأثير بهذه المادة على طريق الاستنشاق أو...
- المخاطر:

 - 1- تخزين المواد الكيميائية في مكان خاص بعيد عن بيئات العمل قدر الإمكان.
 - 2- وضع إشارات التحذيرية على أماكن الخطر والمواد الخطرة.
 - 3- منع انكباب الزئبقه وأعماله في حالة التعامل معه.
 - 4- مراقبة مصادر البخار ومنع انتشاره من المكان.
 - 5- التهوية الجيدة للمكان.
 - 6- تروبيدية العمل (المكان) لصنبير المياه النظيفة والحمامات (دشات) لمدة 15 دقيقة.
 - 7- الوقاية الشخصية واستخدام المعونات اللازمة من قفازات ونظارات وأحذية و... كل ما من عند التعامل.
 - 8- توفيق كافة الوسائل المناسبة الوقائية (تفصيل الة تعمل صكاً نيكياً أو كوما نيكياً بدلاً من اليدوي).

- 9- مياسان دورية للفوائد وتركيزها ومقاومتها مع الحد المسموع وتفضل أجهزة الإنداز الصوتية والصوتية.
- 10 - عدم استخدام الكواش (اللمس والسهم والتدوير) للتعرف على الكيمياء.
- 11 - استخدام الحبال المعزلة كيميائياً مع المحرقة.

رموز تتواجد على المواد الكيميائية:

R = Risks بالاحرف : S = Safty

مثل R₁, R₂, R₃ - S₁, S₂, S₃, S₄

R₁: متفجرة عالية الطاقة

R₂: متفجرة بالصم

R₃: متفجرة بالانفجار بالصم

R₄: قابل للاشتعال القوي

S₁: تحفظ مغلقة

S₂: تحفظ بعيداً عن الأضواء

S₃: تحفظ في مكان بارد

S₄: تحفظ المحتويات بعيداً عن اللمس الكهني

بالترقيم:

5	4	3	2	1	0	
-	الانفجار القوي	عالية الانفجار	متوسطة	متفجرة طبيعياً	متفجرة كيميائياً	كيميائياً
-	أقل من 22°	أقل من 37°	أقل من 93°	أقل من 93°	لا تتجمد	خطر الحرائق
-	كاملة	متفجرة جداً	متفجرة	متفجرة	متفجرة	خطر على الصحة
متحركة	محمضية	قاعدة	كأوكسيد	تتفاعل مع الماء	موتلة	أخطار خاصة
Oxi	ACID	ALK	CoR	+	ΔΔ	

فيما يتعلق بالوسائط الأهم هي الهاليدات.

م. عام - السنة الرابعة - سلامة عربية

المحاورة الثانية

المح البني (الأثر البيئي):

هدم عبارة عن دراسة تفصيلية للمشأة المراد إنشاؤها أو تقييمها ترافعه أوتأني ضما بعد لتقييم المشأة من الناحية البيئية حيث تقضي الدراسة عدد من النقاط تمثل الخطوات التالية:

- 1- معلومات عن الموقع.
 - 2- سير العمليات.
 - 3- المدخلات.
 - 4- المخرجات.
 - 5- موازنة المواد.
 - 6- تحديد المخلفات الزبائية (للتخلص منها).
 - 7- إشارات الحد من التلوث.
 - 8- تقييم زبائي.
 - 9- تحديد أفضل الطرق للتعامل مع المخلفات.
 - 10- توصيات - خطة تنفيذ المعالجات.
- أ- معلومات عن الموقع:

تضمن تاريخ تنفيذ المشروع، مربه من الكن والمياه الطحينة والجوفية والاهلية حالة الجو، معلومات عن مساحة المشروع، نوعية الإنتاج وكميته، التعامل في المشروع (عدد هم)

2- سير العمليات:

تضمن المخلفات الصخرية لسير العمليات التكنولوجية ضمن المشأة مع بيان الوحدات التبريرية المختلفة.

3- المدخلات:

المواد الداخلة للخدمة في المشروع سواء كانت صلبة، سائلة، غازية بيان مصدر الدفان وتربيا من المشروع

عدد مواقع المخازن وكمية المخزون، كمية المواد الداخلة للخدمة إنتائية ومقدار الهدر والفضة

عملية تخمرين وكفاءة التخمرين لثلاثة المظلات السوداء - الماء - الوقود - الكبريت
المواد الكيميائية - مواد سامة - مواد هام - ...

4- المخزبات:

المخزبات: كل ما يخرج عن المتانة
لدينا صنع رئيسي وصنوع ثانوي ومخلفات سواد كانت صلبة، سائلة، غازية
يجب تحديد كل هذه المنتجات والمخلفات ومبيان نسبة المورثات واستقراريتها
إضافة إلى الاهتزاز والصنوصاء والمورثات الأخرى الصخرية والكيميائية...

5- موازنة المواد:

حدد فيها القامة في كل مادة بين الدخل والمخرج
حدد المخلفات الناتجة ومدى استقرارها والقسم المدور من المعاد استخدامه
حدد النجار الناتج في قسم معين والاستفادة منه في مكان آخر (D.P)
الأصنام الصلبة الناتجة كالمخلفات هل ستفاد مرة في مكان آخر
يجب تحديد هذه الموازنة بين الدخل والمخرج ومعرفة الضد الناتج بينهما

6- تحديد المخلفات الرئيسية للتخلص منها:

حدد من خلال الفقرة (5) المخلفات لدينا 3 مخلفات سائلة، صلبة، غازية
في كل منها حدد معادلات المخلفات واستقراريتها

يجب أن نحدد أيضاً الطريقة العرف والمعالجة في المخلفات السائلة وكذلك الصلبة
7- إيراد الحمن المكوث:

لدينا إيرادان إدارية تقنية من خلال تركيب مرسخان - وهذا معالجته...
إيرادان ذاتية قد يقوم بها الفنيين أنفسهم
حدد المعوقات التي تمنع استخدام أي إيراد من الكون قد يكون خواصها إدارية...


8- تقسيم زباني:

تفيم: خلاصة الخطوات السابقة المتعلقة بالمخلفات
تقييم المخلفات: هل المخلفات في الحد المعقول من الموازنة مع المعايير الدولية
تحديد المشاكل البيئية السببية. وتحديد التعامل معها لاحقاً

- 9- تحديد أفضل الطرق للتعامل مع المخلفات :
 على ضوء التقسيم الرباعي كذا المشكلان ونبين في المعالجة (إدارية أو بالصيانة
 أو بحرق أو طمر أو تدوير أو تدوير تقنيات) ثم حسب التكاليف والمواد المطلوبة
 ونسب على ذلك يتخذ القرار المناسب .
- 10- توصيات وقطع تنفيذ المعالجة :
 تحديد توصيات تؤمن حفظ النكود بالمورد المسموع بها .
 وضع برنامج زمني وتقدير التكاليف .

حفظ موازنة الموارد :

هو عبارة عن حفظ بين المدخل والمخرج والمخلفات .
 ويكون إما مادي أو واقعي .
 المادي نطمح للوصول إليه - الواقعي يكون لنظامنا



المخطط المادي والواقعي نفس المخطط دون أي تصريف للمخلفات .

١ / ١
٣. عام - السنت الرابعية - السلاعة المرينية : دكتور شياح

الجامعة الثانية : أ - ثلة للعض

- السؤال الأول :

٢٤ - عرف السلاعة المرينية واسرع بالقصيل العناصر الأساسية للإنتاج .

ب - وضع العلامة بين العناصر الأساسية .

٢٥ - بين من ناحية الأهداف وكيفية الربط بين العناصر الأساسية

- السؤال الثاني :

٢٦ - اضراًه المتآت الصناعية أو الخدمية المصيرة ، اسرع المسفلان والمخرجات
وصف هذه المتآة (المآة - عمدا الأينية - عمدا العمل - نور الكلاباد - صرف

الهمي - عمدا المرينيين ميرا - عمدا الضنين ميرا - عمدا العمل ميرا) .

٢٧ - نامكن المتآة من ناحية التكون البيئي (الفيزيائي - الكليماي - المخلطات الصلبة -

المخلطات السائلة - المخلطات الغازية) ناقش هذه القيم من ناحية التكون البيئي

٢٨ - ارسم الموازنة العامة للموارد الأولية في العمدة الصناعية والخدمية

الفصل السابع : المسح البيئي وتقنين التكون :

أهميته :

إن لكل متآة صناعية مكان وجود موهبة وهو دالبة

لذلك على المتآة الصناعية أن يحدد الاصلالات الموهبة ويتابع مخرجات جميع العمليات

(مرز الفرق الهمي - كب التقاليت الناتجة عن المتآة)

أظهر التقاليت هم تقاليت المساني والمراكز الهمي .

خطوات المسح البيئي :

١ - كندية المكان والموود الموهبة والسالبه

٢ - مطة المشروع (الماد - الكلاباد - اليد العاملة) .

٣ - مياس الاستبانات الناتجة عن المعداد .

٤ - موازنة الموارد الداخلة والمخرجة

٥ - مطة لوضع ا قلال التكون البيئي .

- 6- حساب تكاليف الصيانة
- 7- خطة الصيانة (موسمية و سالبة)
- 8- التطبيقات العملية
- 9- المراجعة والتقييم واستعراض البيانات (وصفياً) عام مجلس الإدارة ومجلس متبني للاستعداد والمناقشة