


السؤال الثالث: (17 درجة)

للعمود المتدرج بالمقطع والمثبت من طرفه السفلي B كما هو مبين في الشكل، وموضح عليه الأبعاد والحمولات (F1 تؤثر في K، أما F2 تؤثر عند D، والقوى الموزعة q بين C و B)

1. ارسم مخططات القوى الناعمية والإجهادات والانتقالات موضح عليها القيم والوحدات.
2. بين فيما إذا كان الجانز متين أم لا؟؟

إذا علمت بأن: $F1 = 10 \text{ KN}$ ، $F2 = 15 \text{ KN}$ ، $q = 4 \text{ K / m}$

$A = 1 \text{ cm}^2$ ، $E = 2.10^5 \text{ Mpa}$ ، $[\sigma] = 160 \text{ Mpa}$



$N_1 = 10 \text{ kN}$, $\sigma_1 = \frac{N_1}{A_1} = \frac{10 \cdot 10^3}{2 \cdot 10^{-4}} = 100 \text{ MPa}$ $\Delta L_1 = \frac{N_1 L_1}{EA_1} = \frac{10^4 \cdot 1}{2 \cdot 10^{11} \cdot 10^{-4}} = 0.5 \text{ m}$

$N_2 = 10 - 15 = -5 \text{ kN}$, $\sigma_2 = \frac{N_2}{A_2} = -50 \text{ MPa}$, $\Delta L_2 = \frac{N_2 L_2}{EA_2} = \frac{-5 \cdot 10^3 \cdot 1}{2 \cdot 10^{11} \cdot 10^{-4}} = -0.25 \text{ m}$


$N_3 = 2z - 17$ $z=0 \Rightarrow N_B = -17 \text{ kN} \Rightarrow \sigma_B = \frac{-17 \cdot 10^3}{2 \cdot 10^{-4}} = -85 \text{ MPa}$
 $z=3 \Rightarrow N_C = -5 \text{ kN} \Rightarrow \sigma_C = \frac{-5 \cdot 10^3}{2 \cdot 10^{-4}} = -25 \text{ MPa}$

$\Delta L_3 = \int_0^3 \frac{N_3 dz}{EA_3} = \int_0^3 \frac{2z - 17}{4 \cdot 10^7} dz = \frac{(2z^2 - 17z) \cdot 10^3}{2 \cdot 10^{11} \cdot 2 \cdot 10^4} \Big|_0^3 = \frac{18 - 17(3)}{4 \cdot 10^7} \cdot 10^3 = -8.25 \cdot 10^{-4} \text{ m} = -0.825 \text{ mm}$

$\delta_B = 0$, $\delta_C = \Delta L_3 = -0.825 \text{ mm}$ $\delta_D = \Delta L_1 + \Delta L_2 = -1.075 \text{ mm}$

$\delta_K = \delta_D + \Delta L_1 = -1.075 + 0.5 = -0.575 \text{ mm}$

شروط السلامة ، $\sigma_{\text{max}} \leq [\sigma]$
 $|\sigma_{\text{max}}| = 100 \text{ MPa} < [\sigma] = 160 \text{ MPa}$
 الجانز ليست




السؤال الثاني: (20 درجة)

محور AC مثبت من طرفه العلوي ومكون من جزئين الجزء الأول AB تؤثر عليه قوة $P=100\text{KN}$ والجزء الثاني BC تؤثر عليه قوة موزعة بانتظام $q=50\text{KN/m}$ يطلب ما يلي :
 $E_s = 2 \times 10^{11} \text{ N/m}^2$ و $[\sigma] = 160 \text{ MPa}$

- 1- أوجد رد الفعل في نقطة التثبيت C .
- 3- ارسم مخطط القوى المحورية والإجهادات ولانتقالات على طول المحور وتحقق من المتانة .

السؤال الثالث: (24 درجة)



$$R_c + 2 \cdot 1,2 - P = 0 \Rightarrow R_c = 40 \text{ kN}$$

$$0 \leq x_1 \leq 0,8 \Rightarrow N_1 - P = 0 \Rightarrow N_1 = 100 \text{ kN}$$

$$0 \leq x_2 < 1,2 \Rightarrow N_2 = 100 - 50x_2 \begin{cases} N_2^I = 100 \text{ kN} \\ N_2^{II} = 40 \text{ kN} \end{cases}$$

$$\sigma_1 = \frac{N_1}{A_1} = \frac{100 \cdot 10^3}{\frac{\pi 30^2}{4} \cdot 10^{-6}} = 141,5 \text{ [MPa]}$$

$$\sigma_2^I = \frac{100 \cdot 10^3}{\frac{\pi 40^2}{4} \cdot 10^{-6}} = 79,6 \text{ MPa}$$

$$\sigma_2^{II} = \frac{40 \cdot 10^3}{\frac{\pi 40^2}{4} \cdot 10^{-6}} = 31,8 \text{ MPa}$$

$$\Delta L_1 = \frac{N_1 L_1}{EA_1} = \frac{100 \cdot 10^3 \cdot 0,8}{2 \cdot 10^{11} \cdot \frac{\pi 30^2}{4} \cdot 10^{-6}} = 566 \cdot 10^{-6} \text{ m}$$

$$\Delta L_2 = \int_0^{1,2} \frac{(100 - 50x) dx}{EA_2} = \frac{1}{EA_2} (100x - 50 \frac{x^2}{2}) \Big|_0^{1,2} = 334 \cdot 10^{-6} \text{ m}$$

$$\Delta L_{AC} = \Delta L_1 + \Delta L_2 = 900 \cdot 10^{-6} \text{ m} = 0,9 \cdot 10^{-3} \text{ mm}$$

$$\sigma_{\max} \leq [\sigma]$$

$$\sigma_{\max} = 141,5 \leq 160 \text{ MPa} \quad (2)$$

كافة الشروط