

سلم تصحيح مقرر صيانة التربة- الفصل الثاني- العام الدراسي 2024-2025  
طلاب السنة الرابعة علوم تربة- خامسة علوم البستنة وخامسة محاصيل حقلية

\*\*\*\*\*

**السؤال الأول: (8 درجات) : درجتان لكل تعريف**

**التعرية الريحية:** هي محصلة لعملية فيزيائية متبادلة بين قدرة الرياح على جرف التربة وقابلية التربة للانجراف وتؤدي التعرية إلى نزع وانتقال حبيبات التربة المفككة وتوضعها في مناطق أخرى.

**العتبة الحرجة لسرعة الرياح:** هي أقل سرعة ممكنة قادرة على نزع وحمل و نقل حبيبة التربة بالتيار الريحي من مصادرها الأولية إلى مناطق أبعد .

**معامل تحبب التربة:** هو مجموع الحبيبات ذات الأقطار الأكبر من واحد ملليمتر مقسوما على مجموع الحبيبات ذات الأقطار الأقل من واحد ملليمتر.

**الانجراف المائي:** هو الفعل التخريبي لقطرات المطر ومياه الجريان السطحي والذي يؤدي إلى تخريب الطبقة السطحية للتربة وإنجراف كامل لها وظهور الاخاديد المائي والجداول.

**السؤال الثاني : (10 درجات)**

**عملية الزحف (الدرجة):**

- ينتقل القسم الأعظم من حبيبات التربة في طبقة الرياح القريبة من سطح التربة (0-90 سم) بواسطة هذه العملية **(درجتان)**
- تنتقل حبيبات التربة في السطحية في البوادي بواسطة هذه العملية حيث تصطدم حبيبات الرمال المتحركة بالتجمعات الترايبية الكبيرة فتؤدي إلى تفكيكها وانجرافها. **(درجتان)**
- حبيبات التربة التي تنتقل بهذه الطريقة هي حبيبات التربة الكبيرة ذات الأقطار الأكبر من 0.5 mm وتندرج على سطح التربة تحت تأثير قوة الرياح والفعل التصادمي للحبيبات الواثبة وتسمى هذه العملية بالدرجة السطحية. **(درجتان)**

**عملية القفز (الوثب):**

- هي الشكل السائد لانتقال حبيبات التربة ذات الأقطار المحصورة بين 0.1-0.5 mm **(درجتان)**
- هذه العملية هامة في تسريع عملية التعرية الريحية وذلك من خلال:
  - الحبيبات المنقلة بالوثب ذات قدرة تخريبية كبيرة ناتجة عن الحركة اللولبية للحبيبات حيث تدور حول نفسها بسرعة تتراوح بين 1200 و 6000 دورة/دقيقة. **(درجة واحدة)**
  - إن حبيبات التربة ذات الأقطار أقل من 0.1 مم لا يمكن للرياح أن تجرفها من دون تأثير الفع الاصطدامي لحبيبات التربة الواثبة. **(درجة واحدة)**

**السؤال الثالث (10 درجات):**

**تلعب درجة التحبب دوراً هاماً في عملية التعرية الريحية من خلال ما يلي:**

- 1- زيادة درجة التحبب في الطبقة السطحية للتربة يزيد من مقاومة التربة للتعرية الريحية. **(درجتان)**
- 2- تأثير قوام التربة في درجة التحبب :
  - التربة ذات القوام الخشن تتميز ببناء هش ومفكك وذات تجمعات حبيبية مفككة وصغيرة الحجم وتزيد بذلك حساسية التربة للتعرية الريحية. وتكون أقل مقاومة للتعرية الريحية. **(درجتان)**
  - بينما الترب ذات القوام الثقيل فهي ترب تتميز بدرجة تحبب عالية وتجمعات حبيبية متماسكة وهي بذلك أكثر مقاومة للتعرية الريحية. **(درجتان)**
  - زيادة نسبة السلت الناعم في التجمعات الترايبية يقود إلى انخفاض ثباتية بناء التربة وتصيح أكثر عرضة للتعرية الريحية. **(درجتان)**

3- تتعلق درجة تحبب التربة بالعوامل التالية: **(درجتان: نصف درجة لكل عامل)**

- التركيب الميكانيكي للتربة
- كمية المادة العضوية في التربة
- نسبة كربونات الكالسيوم والسلت الناعم في التربة
- العمليات الزراعية المطبقة على التربة مثل الحراثة وعمليات النكنة الزراعية.

## السؤال الرابع (9 درجات):

يوجد ثلاثة أنواع للانجراف المائي وهي:

### - انجراف مائي صفائحي: (3 درجات)

- يحدث هذا الشكل من الانجراف في الترب ناعمة القوام والرخوة منتظمة الميل حيث تتجرف التربة على شكل غشاء صفائحي متماثل السماكة.
- يكون مقدار الانجراف متماثلاً على كامل سطح التربة ويسبب أزاحة (كشط) الطبقة السطحية الخصبة من التربة.
- يمكن معالجة هذا النوع من الانجراف من خلال عمليات الحراثة العميقة.

### - انجراف مائي جدولي: (3 درجات)

- عندما يتطور الانجراف المائي الصفائحي ويزداد شدة فإنه يتحول إلى انجراف جدولي.
- يحدث هذا النوع جراء تشكل الجداول المائية على سطح التربة بعد هطول مطري ويتشكل جداول مائية صغيرة مختلفة الشدة .
- تتجمع هذه الجداول المائية الصغيرة في سواقي أكبر رئيسية وتسبب ظهور جداول كبيرة (أو اخاديد بسيطة) بسيطة في التربة يصل عمقها ما بين 50 و 100 سم. في حال غياب أساليب الصيانة يمكن ان يتحول هذا النوع إلى إنجراف إحدودي.

### - انجراف مائي إحدودي: (3 درجات)

- يصل عمق الاخاديد في هذا النوع إلى أكثر من متر وتصبح العمليات الزراعية مستحيلة.
- يلحق هذه النوع من الانجراف أضراراً كبيرة في الأراضي الزراعية ويتطور ليشكل الوديان.
- كإجراء أولي، لا يمكن معالجة وصيانة هذه النوع إلا من خلال نقل كميات كبيرة من التربة الزراعية لردم هذه الأخاديد

## السؤال الخامس (5 درجات):

تكمن أهمية عملية تحسين بنية التربة من أجل رفع مقاومة التربة للانجراف المائي من خلال ما يلي:

- في الزراعة التقليدية : من خلال إغناء التربة بالمادة العضوية عن طريق التسميد العضوي. (درجة ونصف)
- في الزراعة الحافظة :من خلال المحافظة على مخلفات المحاصيل السابقة على سطح التربة . (درجة ونصف)

في كلا النوعين من الزراعة يؤدي إضافة المادة العضوية إلى زيادة فعالية ونشاط الكائنات الحية الدقيقة وزيادة كمية الأحماض الدبالية التي لها أثر في في تكوين التجمعات الترابية ذات الأقطار الأكبر من 250 مم والتي تكون مقاومة للتأثير الانجرافي للماء.

(درجتان)

## السؤال السادس (30 درجة):

انتهى السلم

أستاذ المقرر: الدكتور إياد سراي الدين

الطالب درس: ( 30 )

الطلبية الموزونة: حساب متوسط الجزيئات الطين A لكامل المنطقة:

أولاً: حساب قيمة CN الوسطى المستقلة لكامل المنطقة:

نتائج المعادلة التالية:

$$\begin{aligned} CN_{\text{الوسطى}} &= \left( \frac{A_1 \times CN_1}{100} \right) + \left( \frac{A_2 \times CN_2}{100} \right) + \left( \frac{A_3 \times CN_3}{100} \right) + \left( \frac{A_4 \times CN_4}{100} \right) \\ &= \left( \frac{30 \times 83}{100} \right) + \left( \frac{20 \times 80}{100} \right) + \left( \frac{15 \times 93}{100} \right) + \left( \frac{35 \times 75}{100} \right) \\ &= 81.1 \end{aligned}$$

$$\textcircled{2} = \boxed{81}$$

بالقريب إلى أقرب رقم صحيح

فيما يخص الطلبية الموزونة فإن هذه القيمة المكتوبة بخط يدك درجة واحدة فقط

ثانياً: حساب قيمة S (القيمة لا تتفاظطية الكافية للسقوط إلى 1).

نتائج المعادلة التالية:

$$\textcircled{2} S = \left( \frac{25400}{CN} \right) - 254$$

$$S = \left( \frac{25400}{81} \right) - 254$$

$$\textcircled{2} S = \boxed{59.58 \text{ mm}}$$

درجة للقيمة و درجة لدرجة لدرجة

ثالثاً: حساب قيمة  $I_a$  (القيمة الأولى لبيان الخطأ):

نتائج المعادلة التالية:

$$\textcircled{2} I_a = 0.2 \times S$$

$$= 0.2 \times 59.58 = \boxed{11.92 \text{ mm}}$$

رابعاً: حساب كمية التآكل الكلية P:

نتائج المعادلة التالية:

$$\textcircled{2} P = \Delta t \times i$$



| time<br>hr | i<br>mm/hr | $\Delta t$ | P<br>mm | نقوم بتبطين كبرد لك: |
|------------|------------|------------|---------|----------------------|
| 1          | 60.2       | 1          | 60.2    |                      |
| 2          | 82.4       | 1          | 82.4    |                      |
| 3          | 28.3       | 1          | 28.3    |                      |
| 4          | 36.8       | 1          | 36.8    |                      |

$$P = 60.2 + 82.4 + 28.3 + 36.8 = \boxed{207.7 \text{ mm}} \quad (2)$$

فأما حساب وحدة الجريان لـ R الناتج من السهفة الجارية فذلك من الدرجة:

| time | P<br>mm | P التراكبي<br>mm | R<br>mm | نقوم بتبطين كبرد لك: |
|------|---------|------------------|---------|----------------------|
| 1    | 60.2    | 60.2             | 21.61   |                      |
| 2    | 82.4    | 142.6            | 89.76   |                      |
| 3    | 28.3    | 170.9            | 115.65  |                      |
| 4    | 36.8    | 207.7            | 150.10  |                      |

تم حساب قيم R الواردة في الجدول التالي بطريقة السهفة:

$$(2) \quad R = \frac{(P - 0.2 S)^2}{P + 0.8 S}$$

$$R = \frac{(60.2 - 0.2 \times 59.58)^2}{60.2 + 0.8 \times 59.58} = \boxed{21.61 \text{ mm}} \quad (1)$$

$$R = \frac{(142.6 - 0.2 \times 59.58)^2}{142.6 + 0.8 \times 59.58} = \boxed{89.76 \text{ mm}} \quad (1)$$

$$R = \frac{(170.9 - 0.2 \times 59.58)^2}{170.9 + 0.8 \times 59.58} = \boxed{115.65 \text{ mm}} \quad (1)$$

$$R = \frac{(207.7 - 0.2 \times 59.58)^2}{207.7 + 0.8 \times 59.58} = \boxed{150.10 \text{ mm}} \quad (1)$$

فيكون وحدة الجريان لـ R الناتج من السهفة الجارية هو  $\boxed{150.1 \text{ mm}}$

(2)



الطلب الثاني: حساب حجم المربان بطين الناتج عن لاصقة لطرية.

نحتاج لسرعة التآكل:

$$V = R_{(m)} \times \text{مساحة سطح التآكل} \quad (m^2)$$

مقياس R بعد مرور 3 ساعات هو  $115.65 \text{ mm}$

$$V = \frac{115.65}{1000} \times 8 \times 10 \times 1000 = 9252 \text{ m}^3$$

(2)

الطلب الثالث: ما هو لفتة التآكل التي يعبر عنها على معدل غلاف مطري مقابل  $i_e$

نحتاج بتوسط الجداول:

| time<br>hr | R<br>mm | $i_e$<br>mm/hr |
|------------|---------|----------------|
| 1          | 21.61   | 21.61          |
| 2          | 89.76   | 68.15          |
| 3          | 115.65  | 25.88          |
| 4          | 150.10  | 34.46          |

نلاحظ من الجدول أن أعلى مقياس

هو  $i_e$  هو مقياس التآكل

من لاصقة لطرية حيث يبلغ

(1)

$68.15 \text{ mm/hr}$

- يُراعى في كل مقياس هام من خلال مقاسه 1 +