

كوبه كالتالي $t < 50 \text{ mm}$

$$A_{s \min} = 90025 \times 1000 \times \frac{t}{2}$$

دوام، اس

$$A_{s \min} = 500 \text{ mm}^2 \quad (1)$$


اختيار حديد التسليح من الجدول 5 لـ 10

$$6T12/m \quad (1)$$

لحساب $\sigma_t = \frac{6M}{bt^2} = \frac{6 \cdot 45 \cdot 10^6}{1000 \times 400^2}$

$$\sigma_t = 1,67 < 0,8 \times 2,55 = 2,04 \text{ [MPa]}$$

$\Rightarrow OK$



(3) اسكة

القال الأول: 15 د. 15

خزان مقطع مربع

أبعاد 7x7م، ارتفاع 3م

تقدير نوع حديد الجزان

$$\frac{H}{L} = \frac{3}{7} = 0,43 < 0,5 \quad (2)$$

حديد الجزان قطر لعين

$$M = \frac{\delta H^3}{6} = \frac{10 \times 3^3}{6} = 45 \text{ [kNm]}$$

$$Q = \frac{\delta H^2}{2} = \frac{10 \times 3^2}{2} = 45 \text{ [kN]}$$

$$t \approx 77,5 \sqrt{\frac{M}{\sigma_t}}$$

$$t \approx 77,5 \sqrt{\frac{45}{0,8 \times 2,55}} \quad (1)$$

$$t \approx 363,4 \text{ mm} \approx 400 \text{ mm}$$

$$t = 400 \text{ mm} \quad (1)$$

$$A_s = \frac{M}{0,8 \cdot \sigma_t \cdot t} = \frac{45 \cdot 10^6}{0,8 \times 220 \times 400} = 639,2 \text{ mm}^2 \quad (1)$$

اختيار حديد التسليح من الجدول 5 لـ 10 $6T12/m$

السؤال الثاني : 20 درجة

• العزم في الروابط العلوية

$$M = M_{C1+} + M_{C1-} = 64 \text{ (K.m)} \quad (2)$$

• العزم في الرباط السفلي

$$M = 64 \text{ (K.m)} \quad (1)$$


• قوة القص في الرباط العلوي

$$Q = \frac{2M}{a} = \frac{2 \times 64}{8} \quad (2)$$

$$Q = 16 \text{ (K.N)}$$

• قوة القص في الرباط السفلي

$$Q = 16 \text{ (K.N)} \quad (1)$$



بما أن التربة خفيفة مناسبة إذا تكونت لقواعد منفردة ويكون اتصال الأعمدة مع الجدران بكاملها (2)

تحتار أربعة أعمدة وروابط على صوتين ولكن تكون العزم متساوية على كامل الأعمدة وكذلك في الروابط على كامل ارتفاع البرج يجب أن يكون ارتفاع الأعمدة بعلية 3m ونطاق (2) نصف ارتفاع الأعمدة بعلية 6m.

• قوة الرياح بلوحة مركزية على جسم خزان

$$W = \frac{2}{3} \times 2 \times 4 \times 8 = 42,67 \text{ (K.N)} \quad (2)$$

• قوة العزم في الأعمدة

$$Q = \frac{W}{4} = \frac{42,67}{4} = 10,67 \text{ (K.N)} \quad (2)$$

• العزم في الأعمدة بعلية

$$M = \frac{W h^2}{8} = 32 \text{ (K.m)} \quad (2)$$

• العزم في الأعمدة البلية

$$M = \frac{W h^3}{4} = 32 \text{ (K.m)} \quad (2)$$

الأجوبة:

جواب السؤال الثالث (9 درجات):

1- كيفية تنفيذ جائر من البيتون المسلح مسبق الإجهاد:

-الشد السابق لتصلب البيتون: حيث يُشدّ الفولاذ أولاً على المساند الثابتة أو في القوالب، ثم يُصب البيتون، وبعد التصلب تُرفع قوى سبق الإجهاد فيحاول الفولاذ الرجوع إلى وضعه الأصلي فيضغط على البيتون.

-الشد اللاحق لتصلب البيتون: يتم صب البيتون داخل القالب بعد أن تُجهز القنوات ليمر التسليح بداخلها وشده بعد تصلب البيتون لدرجة كافية، ثم الحقن بمونة إسمنتية وبعد تصلب المونة الإسمنتية لدرجة كافية ترفع قوى سبق الشد عن الفولاذ فيحاول الرجوع لوضعه الأصلي فيضغط على البيتون.

2-الصفات الواجب توافرها في الغمد (القناة) ومبرراتها:

- المتانة: كي لا يندهدس الغمد أو يتعطل أثناء وضعه في مكانه في القالب أو أثناء صب البيتون.

- الكتامة: بحيث لا يُسمح للمونة الإسمنتية أن تتسرب إلى داخله أثناء عملية صب البيتون، الأمر الذي قد يسبب في انسداده ومنع دخول الكابل خلاله وشده فيما بعد.


-الليونة: بما فيه الكفاية لإعطائه الانحناءات اللازمة لتشكيل المسار المنحني بشكل سليم.

- أن يكون قطره الداخلي كافياً لدخول الكابل خلاله مع تسهيل عملية حقن المونة الإسمنتية لاحقاً.

- أن يكون احتكاكه مع الكابل أقل ما يمكن لتقليل ضياعات قوة سبق الإجهاد أثناء شد الكابل.

- أن يتمتع بقابلية تلاحم جيد مع البيتون المحيط به من الخارج ومع المونة الإسمنتية المحقونة في داخله.

3-مسار التسليح:



جواب السؤال الرابع (26 درجة):

$$A_c = 0.4m^2$$

$$y_b = y_t = 0.5m$$

$$I_c = 0.4 * 1^3 / 12 = 0.0333m^4$$

$$W_b = 0.0333 / 0.5 = 0.0666m^3 = W_t$$

$$g_1 = 0.4 * 1 * 25 = 10kN/m$$

Handwritten signature

$$M_{min} = 10 * 18^2 / 8 - 10 * 4^2 / 2 = 325 kNm$$

$$M_{max} = [(10 + 17) * 18^2 / 8] - (10 + 17) * \frac{4^2}{2} + 7 * 18^2 / 8 = 1161 kNm ;$$

$$\sigma_p = 0.9 * 1600 = 1440 N/mm^2$$

$$\sigma_o = 0.88 * 1440 = 1267.2 N/mm^2$$

$$\sigma_{\infty} = 0.70 * 1440 = 1008 N/mm^2$$

5 $\alpha = N_o / N_{\infty} = \sigma_o / \sigma_{\infty} = 1.257$

التطبيق في المتراجحات:

$$\frac{1.257 * N_{\infty}}{0.4} - \frac{1.257 * N_{\infty} * 0.36}{0.0666} + \frac{325}{0.0666} \geq -4000$$

$$\frac{1.257 * N_{\infty}}{0.4} + \frac{1.257 * N_{\infty} * 0.36}{0.0666} - \frac{325}{0.0666} \leq 16000$$

$$\frac{N_{\infty}}{0.4} - \frac{N_{\infty} * 0.36}{0.0666} + \frac{1161}{0.0666} \leq 16000$$

$$\frac{N_{\infty}}{0.4} + \frac{N_{\infty} * 0.36}{0.0666} - \frac{1161}{0.0666} \geq -4000$$

$$\Rightarrow N_{\infty} \leq 2321 kN$$

$$N_{\infty} \leq 2101 kN$$

$$N_{\infty} \geq 837 kN$$

$$N_{\infty} \geq 1699 kN$$

5 $2101 kN \geq N_{\infty} \geq 1699 kN$

2- حساب كمية التسليح الأصغرية اللازمة:

$$A_{s,min} = \frac{(N_{\infty})_{min}}{\sigma_{\infty}} = \frac{1699 * 10^3}{1008} = 1685 mm^2$$

2 Use $5 * 12 \emptyset 6 mm = 1696 mm^2$

3- التحقق من التحمل على عزم الانعطاف:

$$M_u = 1.4 * (10 + 17) * \frac{18^2}{8} - 1.4 * (10 + 17) * \frac{4^2}{2} + 1.7 * 7 * \frac{18^2}{8} = 1710.45 kNm$$

حساب ارتفاع منطقة الضغط x :

$$A_{sp} * f_y = 0.85 f'_c * b * y$$

$$1696 * 1600 = 0.85 * 40 * 400 * y$$

$$y = 199.52 mm$$

$$x = \frac{y}{0.85} = 234.72 mm$$

$$x_b = \frac{600}{600 + f_y - \sigma_{\infty}} * d = \frac{600}{600 + 1600 - 1008} * 860 = 432.88mm$$

$$x_{max} = 0.5x_b = 0.5 * 432.88 = 216.44m < x = 234.72mm$$

نأخذ

$$x = x_{max} = 216.44mm ; y = 183.97mm$$

التحقق من وصول فولاذ التسليح إلى حد السييلان:

التشوه الظاهري ϵ_{sa} في فولاذ سبق الإجهاد:

$$\epsilon_{sa} = 0.003 * \frac{d-x}{x} = 0.003 * \frac{860-216.44}{216.44} = 0.0089$$

والتشوه الناتج عن سبق الإجهاد:

$$\epsilon_{sp} = \frac{\sigma_{\infty}}{E_{sp}} = \frac{1008}{2 * 10^5} = 0.005$$

التشوه الكلي:

$$\epsilon_u = 0.0139 > \epsilon_y = \frac{f_y}{E_{sp}} = \frac{1600}{2 * 10^5} = 0.008$$

11

فولاذ التسليح وصل حد السييلان، ويكون العزم المقاوم للمقطع M_{ur} مساوٍ لـ:

$$M_{ur} = \Omega * 0.85f_c * b * y * (d - \frac{y}{2})$$

$$3 \quad M_{ur} = 0.9 * 0.85 * 40 * 400 * 183.97 * \left(860 - \frac{183.97}{2}\right) * 10^{-6} = 1729.41kNm$$

$$> M_u = 1710.45kNm \quad Ok.$$

فالمقطع محقق.

مدرس المقور
أ.د.د. منير الأطرش
