

①- افتراضات BET: $\frac{P}{P_0}$ صغيرة، c كبيرة بحيث $V_m \approx V_m c$

②- معادلة BET الأصلية:

$$\frac{P}{V(P_0 - P)} = \frac{1}{V_m} \frac{P}{P_0} + \frac{c-1}{V_m c} \frac{P}{P_0}$$

أو:


$$\frac{V}{V_m} = \frac{c z}{(1-z)[1-(1-c)z]}$$

حيث $z = \frac{P}{P_0}$

حيث P ضغط الغاز المراد السوائل
 P_0 ضغط التبخر عند درجة الحرارة المرادة
 V_m حجم مادة السطح الممتدة على السطح الأخرى لكل وحدة مساحة
 c ثابت BET
 الافتراضات: 1- سطح مسطح - حجم سطح الاسترخاء الجاهز V_m لا يتغير
 2- إذا صرنا V_m بعد تجزيات مساحة التجزئة الجاهز W_A
 نحصل على مساحة السطح للمادة بالرمز المراد

$$S = \frac{V_{m,T_0}}{22414} \times N_A \times W_A$$

مساحة السطح المتزايدة
 التجزئة الجاهز
 عدد الجزيئات



- 3- مع استقامة الخط، أيضا كجاء حسابات شذوئية الفأزاج بالانحراف
- 4- استخدام مساحة السطح الناتجة في مقارنة الجفاف

إجابة السؤال 4
 تقنيات الرؤية المجزئية في الاستزاد الكيمياء ورائدته في

مطلوب مقدار ثلاثة رمان واحد لكل سطر 3x2

1- تقنيات LEED : مثلاً استزاد N_2 كيميائياً على سطح Fe_{100}
 Pd_{100} " " " " H_2 "

2- تقنيات المجاهر الإلكترونية السطحية: مثلاً AFM, STM وغيره

3- مطيافيات الجسيمات - المجزئة كيميائياً أو المطيافيات الاهتزازية

أمثلة IR, FTIR, DRIFT

4- المطيافيات الإلكترونية بأنواعها: أمثلة EELS, HREELS, XPS, ESCA

إجابة السؤال 5:

معايير تقسيم الحفازات / أدائها

1- معدل تحويل (Conversion):

$$X = \frac{n_0 - n}{n_0} \times 100 \quad \text{النسبة}$$

حيث n و n_0 هو عدد مولات المادة المتفاعلة الابتدائية والقصائية

كلما كانت عالية يعني كفاءة الحفاز أكثر نشاطاً "مفيدة"

2- الانتقائية Selectivity:

$$S_i = \frac{n_i}{n_0 - n} \times 100 \quad \text{النسبة}$$

حيث n_i عدد مولات المادة الناتجة i ، S_i عالية يعني حفازاً انتقائياً

$$Y_i = \frac{n_i}{n_0} \times 100 \quad \text{النسبة}$$

3- المردود Yield:

مردود عالي ← حفاز فعال

4- ثابت السرعة k : كلما كانت k عالية كفاءة الحفاز أكثر فاعلية

$$r = k C^n$$

لـ ثابت سرعة التفاعل
 هناك تناسب طردي بين سرعة التفاعل و k

5- طاقة التنشيط E_a :

كلما كانت طاقة التنشيط انخفضت كلما كان الحفاز أكثر فاعلية

$$k = k_0 \exp \frac{-E_a}{RT}$$

وهو مرتبط بتأثير الحرارة

معيار له علاقة

6- الحفاز السطحي التوعتي : مادة أكبر تفاعلية أعلى

الجابة السؤال 5: مخطط توفيق يظهر الآلية بشكل انموني على حفاض احدي

10

